


ANNEXE 2


Pour l'ensemble des locaux le Diagnostics Amiante et le Diagnostic Performance Energétique sont disponible sur demande

Plans et informations LOT 21

RDC Lot R21



R+1 Lot R21



Accès Passage de l'Aqueduc

Surface RDC : 32 m2 et Mezzanine : 32 m2


Sols : carrelage.

Climatisation : oui – non

Vitrine feuilletée : oui - non


Plans et informations LOT 22

RDC Lot R22



Accès rue piétonne

R+1 Lot R22



Surface RDC 35 m2 et Mezzanines 35 m2

Plans et informations LOT 24

Surface Rdc 39 m² et 35 m² de mezzanine

Sols : carrelage.


Climatisation : ❌ – non

Vitrine feuilletée : ❌ - non



RDC Lot R24



R+1 Lot R24



Plans et informations LOT 27




Plans et informations LOT 28




Plans et informations LOT 29

Surface RDC 91 m² et Sous-sols 25 m²

es extraites du fichier de dessin
pour laquelle le plan a été
de précision réglementant la




Plans et informations LOT 32





lignes extraites du fichier de dessin
que pour laquelle le plan a été
soes de précision réglementant la

d

Plans et informations LOT 33



Plans et informations LOT 34



Surface RDC 95 m2 et Sous-sol 40 m2

Sols : Carrelage

Rideau métallique,

Pas de vitrine feuilletée